

Fiche technique

UNPAINT

Peinture pelable multisurface

UNPAINT® est la solution idéale pour ceux qui aiment le changement et veulent garder leurs espaces frais et stimulants. Grâce à sa technologie innovante Glasstommer®, UNPAINT® permet d'essayer diverses couleurs et créations sur de multiples surfaces, sans s'engager dans un changement permanent.

Qu'est-ce que Glasstommer® ?

Glasstommer® révolutionne le monde de la peinture. Cette technologie brevetée, issue de sources naturelles et renouvelables, permet de colorer une surface avec la propriété unique de pouvoir tout retirer sans laisser de trace. Grâce à sa composition, UNPAINT® est biodégradable et présente de très faibles émissions de composés organiques volatils (COV).

Utilisations :

UNPAINT est la solution idéale pour changer simplement et temporairement la couleur des surfaces intérieures. Que vous soyez locataire et souhaitez personnaliser votre espace, propriétaire désirant ajouter créativité et variété au décor et aux objets de la maison, ou artiste essayant des systèmes de couleur temporaires pour des projets ou des décorations, UNPAINT offre une solution polyvalente et facile à utiliser.



Surfaces d'application :

- Murs
- Contreplaqué
- Verre
- Métaux
- Surfaces en plastique ou en acrylique
- Béton apparent
- Autres surfaces scellées

* Ne convient pas aux textiles.

Couleurs :

- 86 teintes dans notre palette UNPAINT en ligne. Mise en teinte avec des colorants Benjamin Moore compatibles, selon les formules validées.

Bases :

- Base Pastel
- Base Accent

Caractéristiques :

- Peinture pelable.
- N'abîme pas la surface.
- Polyvalente, pour de multiples surfaces.
- Facile à appliquer, prête à l'emploi.
- Sans danger pour la santé.
- Très faibles émissions de COV.

Ce produit utilise la technologie Glasstommer®, un matériau développé par Glasst Innovation Company S.A.S.

ABC Renovations - Libellé mis à jour le 27 octobre 2026 selon les échanges avec le fournisseur.
Adaptation de distribution ABC; la version du fabricant demeure celle de janvier 2025.



Fiche technique

Caractéristiques techniques :

Propriété	Valeur	Unité
Consistance	Liquide visqueux	-
Dilution	Prêt à l'emploi - NE PAS DILUER	-
Séchage entre les couches	30 - 60	Minutes
Sec au toucher	1	Heure
Séchage final	24	Heures
Masse volumique	4,1 ± 0,1	kg / gal
Viscosité Brookfield	2000 - 3500	cP
pH	>9	-
COV***	≤ 1 %	% grammes/litre
Couleur de la base	Blanche et translucide	-
Type de couleur	Couleurs claires - Pastel et Tint Couleurs foncées - Accent et Deep	-
Fini	Mat	-

* Les méthodes d'évaluation des propriétés de cette fiche reposent sur des normes standard. Pour une consultation détaillée, veuillez contacter le service qualité de GLASST.

** Les valeurs indiquées sont typiques et peuvent varier. Le rendement dépend des conditions d'application et du chantier.

*** Les taux de COV sont classés selon les normes nationales d'émission de composés organiques volatils pour les revêtements architecturaux.

Attention :

- UNPAINT est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué avec de l'eau ni d'autres solvants.
- L'adhérence et le rendement d'UNPAINT dépendent de l'état optimal de la surface avant l'application.
- De légères taches peuvent apparaître selon le pigment de la peinture, le type et la couleur de la surface et la durée de présence d'UNPAINT. Un essai préalable dans une zone contrôlée est recommandé.

Outils d'application :

- Pinceau
- Rouleau
- Équipement de pulvérisation sans air

Formats :

- ¼ gallon - quart
- Gallon

Rendement :

Rendement par gallon	
Recouvrir une couleur semblable	128 à 170 pi²
Recouvrir une autre couleur	106 à 149 pi²
Peindre une surface poreuse	50 à 80 pi²

* Le rendement peut varier selon l'épaisseur du film, la rugosité de la surface, la méthode et/ou l'outil d'application.

** Les pertes de produit lors de la pulvérisation ne sont pas prises en compte dans l'évaluation du rendement.

Mode d'emploi :

1. Préparez la zone d'application :

Avant d'appliquer UNPAINT®, assurez-vous que la surface est propre, sèche, sans graisse, poussière ni saleté. Évitez les surfaces abîmées, mouillées, fissurées ou humides. Utilisez du ruban de masquage pour peintres afin de protéger ou de délimiter les zones. Retirez-le immédiatement

après l'application pour éviter que la peinture ne sèche et ne se décolle avec le ruban. Faites d'abord un essai sur une petite zone afin de vérifier la compatibilité et le bon retrait du film.

ABC Renovations - Libellé mis à jour le 27 octobre 2026 selon les échanges avec le fournisseur.
Adaptation de distribution ABC; la version du fabricant demeure celle de janvier 2025.



Fiche technique

Types de surfaces :

- Pour le ciment, le béton, les blocs de brique, les pavés et les panneaux de fibrociment : le support doit avoir complètement durci, être sec et exempt de dommages ou de fissures pour permettre un bon retrait. Si la peinture se détache, est fissurée ou s'écaille, réparez la surface et laissez-la durcir selon les indications des produits de réparation avant d'appliquer UNPAINT®.

* Le retrait correct du film UNPAINT® n'est pas garanti sur les surfaces réparées avec un enduit à base de gypse ou des produits à base de chaux, ou recouvertes de papier, de carton ou de papier peint.

- Pour la maçonnerie, le marbre, l'ardoise, le granite, la pierre et la brique céramique, vérifiez que les surfaces sont en bon état, sans fissures ni usure et sans exposition directe à l'humidité ou à une source de chaleur. Sur les surfaces poreuses, appliquez une couche supplémentaire pour assurer le retrait d'UNPAINT® sans qu'il adhère aux pores profonds.
- Le bois et les surfaces stratifiées doivent être exempts de moisissure, de dommages ou de fissures. Il est recommandé de sceller le bois avec un apprêt ou un produit imperméabilisant pour faciliter le retrait d'UNPAINT®.
- Les surfaces métalliques doivent être scellées et sans rouille. Évitez les alliages de cuivre ou les métaux bruts sujets à la corrosion : la peinture s'oxydara au contact du métal corrodé.

* UNPAINT® n'est pas recommandé sur le cuivre ou ses alliages, car il peut modifier la couleur du cuivre.

- Pour le verre, les enduits plastiques, les pâtes texturantes et le bois brut à l'intérieur, faites un essai de compatibilité avant l'application. Le rendement peut varier selon le climat, la porosité de la surface et le type d'application.

* Faites des essais préalables pour vérifier la compatibilité avec le support et le bon décollement du film.

2. Presque prêt : vérifiez le produit

UNPAINT® est prêt à l'emploi et ne doit **PAS** être dilué avec de l'eau ou des solvants, qui peuvent l'altérer. Agitez ou remuez avec un outil propre et vérifiez l'absence de grumeaux et de particules.

3. Peignez et amusez-vous

Appliquez UNPAINT® avec des outils traditionnels : pinceaux, rouleaux ou équipement de pulvérisation. Travaillez uniformément, dans le même sens. Pour obtenir la couleur et le fini souhaités, appliquez 2 à 3 couches et laissez sécher au moins 30 à 60 minutes entre chacune. Une application mince (moins de 2 couches) ou inégale peut compliquer le retrait. Pour de meilleurs résultats, utilisez un rouleau ou un pulvérisateur. Si vous utilisez du ruban, **retirez-le immédiatement après chaque couche** pour éviter d'arracher UNPAINT® avec le ruban.

* Pour les bases Deep et Accent, il est recommandé d'appliquer une couche supplémentaire pour une couverture optimale.

** Nettoyez bien l'équipement de pulvérisation après usage pour éviter les résidus secs qui nuiraient aux applications suivantes.

4. Décollez, créez, recommencez :

Une fois complètement sec, UNPAINT® se retire facilement, sans outil spécial. Il peut rester en place jusqu'à 12 mois à l'intérieur, sans exposition directe au soleil. Pour un usage plus court, il peut être retiré après 2 ou 3 jours, une fois complètement sec. Pour faciliter le retrait, soulevez un bord du bout des doigts, puis tirez lentement et uniformément en maintenant une position de traction conforme à l'image décrite (près de 180°).

* Pour de meilleurs résultats, retirez UNPAINT® dans les 12 mois suivant l'application intérieure.

** Évitez les zones exposées au soleil direct, qui peut nuire au retrait. L'efficacité peut varier selon l'état de la surface et le nombre de couches appliquées.

*** Ne pas appliquer sur les tissus des rideaux, penderies, meubles ou autres textiles. Protégez ces surfaces pour éviter toute application accidentelle.

**** Les personnes allergiques au latex de caoutchouc naturel devraient porter des gants ou des vêtements de protection pour éviter le contact direct avec la peinture.

***** Certaines couleurs peuvent légèrement tacher les surfaces claires. Faites un essai sur une petite zone pour vérifier qu'elle ne sera pas altérée.



Fiche technique

Stabilité et entreposage du produit :



UNPAINT® reste stable pendant 24 mois dans son emballage

d'origine scellé, dès sa fabrication.

- Entreposez-le au sec, à l'abri du soleil, à une température de 10 à 38 °C. Évitez de l'utiliser sous le point de congélation de l'eau.

- Pour le stockage et l'empilage :

Format	Nombre max. de feuilles par pile
Quart	7
Gallon	6

- Limitez les palettes à un seul niveau.
- Les contenants en plastique ou en métal ne résistent pas aux chutes de plus de 1,20 m.
- Gardez les contenants bien fermés hors usage. Entreposez dans le contenant d'origine, au sec, à couvert et loin des sources de chaleur.

Recommandations de santé et sécurité :

- Ne pas diluer avec de l'eau ni d'autres substances.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez un rouleau en microfibre ou un pulvérisateur sans air.
- Évitez les textiles comme les tapis et les rideaux.
- L'adhérence et le rendement dépendent de l'état initial de la surface.
- Les surfaces poreuses exigent plus de produit pour une bonne épaisseur et un retrait facile.
- Faites d'abord un essai sur une petite zone : le produit peut tacher certains supports selon la couleur, la porosité et l'état de la surface.
- Évitez les surfaces réparées avec un enduit en poudre ou des produits à base de gypse, ou celles recouvertes de chaux ou

de produits à base de chaux, car cela nuit à l'adhérence et au retrait.

- Faites tremper les outils dans l'eau savonneuse entre les couches, pendant le séchage.

Informations sur la sécurité :

Pour des renseignements et des recommandations détaillés sur le transport, la manipulation, l'entreposage et l'élimination des produits chimiques, consultez la fiche de données de sécurité. Elle fournit les directives essentielles pour une utilisation sûre et conforme d'UNPAINT®.

Mentions légales :

Les renseignements de cette fiche sont fournis de bonne foi et reposent sur les connaissances et l'expérience actuelles de Glasst concernant des produits correctement entreposés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément à ses recommandations. Ils ne constituent aucune garantie, expresse ou implicite, quant au rendement du produit, car les conditions d'utilisation, de préparation des surfaces, d'application et d'entreposage échappent à notre contrôle. L'utilisation du produit dans des conditions différentes de celles décrites dans cette fiche technique se fait aux risques de l'acheteur, de l'applicateur et/ou de l'utilisateur.

Glasst Innovation Company S.A.S. se réserve le droit de modifier cette documentation technique sans préavis, sans réduire la qualité des produits. Pour d'autres usages, conseils ou renseignements, consultez au préalable le service technique de Glasst Innovation Company S.A.S. Les résultats garantis dépendent des conditions particulières d'application.

